

No. EXPEDIENTE

HPDHG-DAF-CM-2022-0249

Fecha de emisión: 11/11/2022

HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **HPDHG-2022-01423**

Descripción: **REPARACION VENTILADORES SIARE**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Fec Biomedical, SRL**

RNC: **131371744**

Nombre comercial: **Fec Biomedical, SRL**

Domicilio comercial: **Cordillera Central, Manz. B, Colinas Del Seminario, 10506 - ,
REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-379-1758**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**



Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **184,080.00**



Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido





Firma

Nombre y Apellido


HPDHG-DAF-CM-2022-0249


Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	8516150 1	Reparación y mantenimiento de ventilador mecánico Siare, Siareton 4000 serial 53725 y 53747, debe incluir: 1. Reemplazo de batería de respaldo 2. Mantenimiento general 3. Validación y calibración de sensor de presión 4. Verificación y calibración de todos los parámetros ventilatorios 5. Test de compliance, leak test, turbine test 6. Calibración de sensor de flujo 7. Reemplazo de celda de oxígeno 8. Servicios profesionales	2.00	UD	78,000.00	156,000.00		28,080.00	0.00	184,080.00

Subtotal RD\$	156,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	28,080.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	184,080.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido




Firma
Nombre y Apellido



Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Reparación y mantenimiento de ventilador mecánico Siare, Siareton 4000 serial 53725 y 53747, debe incluir: 1. Reemplazo de batería de respaldo 2. Mantenimiento general 3. Validación y calibración de sensor de presión 4. Verificación y calibración de todos los parámetros ventilatorios 5. Test de compliance, leak test, turbine test 6. Calibración de sensor de flujo 7. Reemplazo de celda de oxígeno 8. Servicios profesionales	Av. Konrad Adenauer Ciudad de la Salud, al lado del Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar DO	2.00	16/11/2022 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Heidy Lugo

Firma

Heidy Lugo

Nombre y Apellido



Maria Valiente

Firma

Maria Valiente

Nombre y Apellido