



No. EXPEDIENTE
HPDHG-DAF-CM
No. DOCUMENTO
2022-0249

8/11/2022

No. Solicitud: HPDHG-DAF-CM-2022-0249

Objeto de la compra: REPARACION VENTILADORES SIARE

Rubro:

Planificada:

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Precio Unitario Estimado	Monto
1	85161501	2.2.7.2.04	Reparación y mantenimiento de ventilador mecánico Siare, Siareton 4000 serial 53725 y 53747, debe incluir: 1. Reemplazo de batería de respaldo 2. Mantenimiento general 3. Validación y calibración de sensor de presión 4. Verificación y calibración de todos los parámetros ventilatorios 5. Test de compliance, leak test, turbine test 6. Calibración de sensor de flujo 7. Reemplazo de celda de oxígeno 8. Servicios profesionales	2	UND	92,100.00	RD\$184,200.00
						TOTAL	RD\$184,200.00

Observaciones:

IMPORTANTE: Leer detenidamente ficha técnica

PLAN DE ENTREGA ESTIMADO

Ítem	Dirección de Entrega	Cantidad Requerida	Fecha Necesidad
1	Av. Konrad Adenauer Norte, Avenida Charles de Gaulle, Santo Domingo	2	URGENTE

Maria Valenzuela
Gerente Compras



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Distribución y Copias

Original 1 – Expediente de Compras

Copia 1 – Agregar Destino

